

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Согласовано

Председатель П.К.

_____ /Н.Н.Тринко/

Протокол № 2 от 20.04.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 18»

_____ / В.Н.Танова/

Приказ № 150-Оот
20.04.2016г.

Инструкция № 54-18

по охране труда и технике безопасности

При работе на швейной машине с электроприводом

1. Общие положения

- 1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках трудового обучения при работе на швейной машине с электроприводом.
- 1.2. Работы на машинах с электроприводами предусматривают использование электрического тока высокого напряжения (220-380 В)
- 1.3. Рабочее место должно быть оборудовано защитными приспособлениями, хорошо освещено.
- 1.4. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучившие правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму.
- 1.5. Рабочая форма для учащихся: индивидуальный халат или фартук с нарукавниками и головной убор (берет или косынка).

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить заколками.
- 2.2. Стул установить против игловодителя машины.
- 2.3. Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания.
- 2.4. Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.
- 2.5. Ноги на педаль поставить так, чтобы носок правой ноги был выдвинут немного вперед. Левую ногу расположить ближе к переднему краю педали.
- 2.6. Расстояние от глаз до изделия 30 – 40 см.

2.7. Кисти рук располагают на платформе, перед лапкой машины. Локти – на одном уровне со столом.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Включить машину с помощью кнопки "пуск".

3.2. Работать обеими руками. Направлять детали изделия, скользя руками по поверхности стола.

3.3. В начале работы на универсальной промышленной швейной машине следует повернуть маховое колесо от себя.

3.4. При соединении двух деталей без намётывания не допустить посадки нижней детали, для этого во время стачивания её нужно слегка натягивать.

3.5. Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Выключить машину с помощью кнопки "стоп".

4.2. Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.

4.3. При необходимости произвести чистку и смазку.

4.4. Подложить ткань под лапку машины, опустить лапку.

5. Требования безопасности в аварийной ситуации

5.1. В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрении, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, появлении запаха горелой резины – прекратить работу и сообщить учителю.

5.2. При возникновении пожара немедленно отключить швейную машину от электросети и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения;

5.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать "скорую помощь", исходя из ситуации.

РАЗРАБОТАНО

Учитель трудового обучения

/ _____ /

Согласовано:

Специалист по охране труда

/М.В.Гриценко/